



2043779-2026.09.03

EN

▲ WARNING Do not operate POAW 46 in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. POAW 46 create sparks which may ignite the dust or fumes.

FR

▲ AVERTISSEMENT Ne pas utiliser le POAW 46 dans des atmosphères explosives, notamment en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Le POAW 46 génère des étincelles susceptibles de provoquer l'inflammation des poussières ou des vapeurs.

IT

▲ AVVERTENZA Non adoperare POAW 46 in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. POAW 46 genera scintille che rischiano di incendiare le polveri o i fumi.

DE

▲ WARNUNG Arbeiten Sie mit dem POAW 46 nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Das POAW 46 erzeugt Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

NL

▲ WAARSCHUWING Gebruik POAW 46 niet in explosieve omgevingen, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. POAW 46 genereert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

ES

▲ ADVERTENCIA No utilice POAW 46 en atmósferas con peligro de explosión, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo visible. POAW 46 produce chispas que pueden incendiar el polvo o el humo.

JA

▲ 警告 可燃性の液体、ガス、粉じんが存在する場所など、爆発の危険がある環境では POAW 46 を使用しないでください。POAW 46 から発生する火花により、粉じんや蒸気に引火する恐れがあります。

DA

▲ ADVARSEL POAW 46 må ikke anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasarter eller støv. POAW 46 danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

PL

▲ OSTRZEŻENIE Nie należy używać urządzenia POAW 46 w atmosferach wybuchowych, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Urządzenie POAW 46 wytwarza iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

CS

▲ VAROVÁNÍ Nepoužívejte POAW 46 ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. POAW 46 vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

SK

▲ VÝSTRAHA Neprevádzkujte POAW 46 v explozívnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. POAW 46 vytvára iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.

HU

▲ FIGYELMEZTETÉS Ne üzemeltesse a POAW 46 terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. A POAW 46 szikrákat kelt, amelyek meggyújthatják a porokat vagy gőzöket.

FI

▲ VAROITUS Älä käytä POAW 46:ta räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. POAW 46 aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

SV

▲ VARNING Använd inte POAW 46 i explosionsfarliga miljöer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. POAW 46 genererar gnister som kan antända damm eller ångor.

LV

▲ BRĪDINĀJUMS Nelietojiet POAW 46 sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. POAW 46 rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.

BG

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не работете с POAW 46 в експлозивни атмосфери, например при наличието на възпламеними течности, газове или прах. POAW 46 създава искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

ET

▲ HOIATUS Ärge kasutage seadet POAW 46 plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmude läheduses. POAW 46 tekitab sädemeid, mis võivad tolmule või aurudele süüdata.

LT

▲ ĮSPĖJIMAS Nenaudokite POAW 46 sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. POAW 46 sukelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garai.



POA 12

